

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №98  
компенсирующего вида»  
г.Сыктывкара  
Тимкина



Т.А.  
« 14 » 04  
2017г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 138

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №98 компенсирующего вида» г.Сыктывкар
- 1.2. Адрес объекта 167026, г.Сыктывкар, ул.Маяковского д.7/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2689,9 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6930 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального нет

### 2. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №98 компенсирующего вида» г.Сыктывкар, МБДОУ «Детский сад №98»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 167026, г.Сыктывкар, ул.Маяковского д.7/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 167610, г.Сыктывкар, ул.Орджоникидзе,22,тел.(8212)24-30-15

### 3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг Дошкольное образование . Платные дополнительные образовательные услуги: Образовательные и развивающие: реализация дополнительных образовательных программ; занятия с воспитанниками по углубленному изучению разделов программ; консультативно-диагностические услуги; индивидуальные занятия со специалистами для детей, не посещающих детский сад; дополнительные занятия со специалистами другой направленности. Оздоровительные услуги: организация секций, групп по укреплению здоровья; профилактические и оздоровительные мероприятия (ЛФК,

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта \_Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №98 компенсирующего вида» г.Сыктывкар\_
- 1.2. Адрес объекта \_167026, г.Сыктывкар, ул.Маяковского д.7/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание \_2\_ этажей, \_2689,9\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_6930\_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания \_1978\_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_2016\_, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №98 компенсирующего вида» г.Сыктывкар
- 1.7. Вид деятельности: дошкольное образование
- 1.8. Форма собственности объекта: Муниципальная

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация

Организация имеет право образовательной деятельности по следующим образовательным программам:  
основная - дошкольное образование

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «3 микрорайон», автобусы №18, №13, №27, №54

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта:

Маршрут №18,54,13,27, остановка «3 микрорайон» - 500 метров.

Маршрут №18,54,13,27, остановка «3 микрорайон» - 490 метров.

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ : акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуара на внутриквартальный проезд)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (не обустроены)

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		11-21
2	Вход (входы) в здание	ВНД	1-10	9-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		50-59
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	12-13	60-67
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	11	68-72
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		73-74
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		1-8

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, направить запрос в УДО АМО ГО «Сыктывкар» об обустройстве остановочных комплексов в соответствии с требованиями МГН. На прилегающей территории необходимо понизить бордюрный камень на высоту 0,04 м для передвижения людей на креслах-колясках со стороны автобусной остановки. Для оказания ситуационной помощи всем маломобильным гражданам создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, необходимо установить нормативные поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения; места отдыха и ожидания получения услуги.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется оборудовать вход в здание № 9, расширить дверной проем, заменить входную группу по нормативам, установить лифт, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать на всех этажах санитарно-гигиенические помещения по нормативам. **На первом этапе**, возможно, приобрести ступенькоход, установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи на входе в здание, назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной помощи, обустроить санитарно-гигиеническое помещение и зону оказания услуг на первом этаже, что обеспечит **условную доступность объекта.**

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт., орг.меры.
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт., орг.меры.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт., орг.меры.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт., орг.меры.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт., орг.меры.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт., орг.меры.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт., орг.меры.
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт., орг.меры.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_ по мере финансирования \_\_

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступности жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 28 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 74 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 18 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 14 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 10 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 7 л.  |

Результаты фотофиксации на объекте на 74 л.

Руководитель рабочей группы  
заведующий МБДОУ «Детский сад №98» \_\_\_\_\_ Т.А.Тимкина

Члены рабочей группы:  
Заместитель заведующего по АХЧ \_\_\_\_\_ Ю.Н.Шаверина

Старший воспитатель \_\_\_\_\_ С.Е.Большакова

#### В том числе:

Главный специалист по доступной среде КРО ВОИ \_\_\_\_\_ Д.Е.Королев

Председатель архитектурно – строительной организации \_\_\_\_\_

Председатель администрации \_\_\_\_\_

Представитель балансодержатель \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ №Детский сад №98 компенсирующего вида» г. Сыктывкар, ул. Маяковского д.7/1

Наименование объекта, адрес

i/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Путь движения (от остановки до входа на территорию)	есть		№ 1 - 8	<p><u>Остановка 3 «а» микрорайон</u>                      -высота бордюра 180 – 190 см                      - отсутствует линия безопасности                      - отсутствие схемы движения к объекту для МНГ  <u>Пути движения:</u>                      - люки не выделены контрастным цветом                      - нарушена целостность поверхности                      - не выделены пешеходные дорожки                      - не выделены контрастом 1 –ая и последняя ступенька лестницы                      - уклон не соответствует норме                      - не выделено место для кресло-коляски                      - отсутствуют нормативные поручни</p>	К,О,С,Г,У	<p>- путем обращения в Администрацию УДО МО ГО «Сыктывкар»:                      -Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта должны быть оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра)                      -Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН.                      Ширина просветов ячеек на пути движения не должна превышать 0,015 м.                      Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками                      -Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м.                      -Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м</p>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия.



1.2	Вход (входы) на территорию	есть		<p><i>Центральные ворота:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует информация об ОСИ;</li> <li>- отсутствует мнемосхема с правой стороны от входа на территорию;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова персонала;</li> <li>- отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходного пути на участке, не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.(ширина тактильной полосы в пределах 0,5 – 0,6 м);</li> </ul> <p><i>Калитка:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует информация об ОСИ;</li> <li>- отсутствует мнемосхема с правой стороны от входа на территорию;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова персонала;</li> <li>- отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходного пути на участке, не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.(ширина тактильной полосы в пределах 0,5 – 0,6 м);</li> </ul>	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить информацию на входе об ОСИ;</li> <li>- установить таблички на языке Брайля;</li> <li>- установить мнемосхему с правой стороны от входа на территорию;</li> <li>- установить кнопку вызова персонала;</li> <li>- оборудовать тактильными средствами, выполняющие предупредительные функции на покрытии пешеходного пути на участке, не менее чем за 0,8м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.(ширина тактильной полосы в пределах 0,5-0,6);</li> <li>- указатели на пути движения должны быть непрерывными;</li> <li>- установить пандус при пересечении маршрута бордюром (уклон съезда с тротуара не более 1:12);</li> <li>- отремонтировать асфальтовое покрытие;</li> <li>- оборудовать съезд перед калиткой</li> </ul>	ТСП, Ремонт, орг. мероприятия.
-----	----------------------------	------	--	--	-----------	---	--------------------------------

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина калитки 110 см.</li> <li>- бордюр 9 см.</li> <li>- плиты высотой 5 см.</li> </ul>			
1.3	Путь (пути) движения на территории	есть		№11 - 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует информация о расстоянии объекта от входа до входа;</li> <li>- отсутствуют указатели направления движения и непрерывная информация об объекте в одном цвете;</li> <li>- отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.</li> <li>- нет съезда при пересечении маршрута бордюром;</li> <li>- нарушена целостность асфальтового покрытия;</li> <li>- маршрут не является гладким, обозначенным;</li> <li>- на маршруте движения нет места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи.</li> <li>- люки не выделены контрастным цветом</li> </ul>	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить непрерывную информацию о путях движения;</li> <li>- нанесение тактильных средств;</li> <li>- нанесение указателей направления движения;</li> <li>- разместить информацию о расстоянии объекта от входа до входа;</li> <li>- оборудовать скамейки с опорой для спины, с кнопкой вызова (высота скамейки должна соответствовать 0,38 – 0,58)</li> <li>- оборудовать съезд</li> <li>- установка мест отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи;</li> <li>- ремонт асфальтового покрытия на территории объекта.</li> <li>- выделить люки контрастным цветом</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия.
1.4	Лестница (наружная)	есть		№21	<ul style="list-style-type: none"> <li>-отсутствуют нормативные поручни</li> <li>-нет тактильной полосы</li> <li>-не выделены 1-ая и последняя ступенька</li> <li>- высота ступенек – от 9 до 25 см.</li> <li>- нарушена целостность асфальтового покрытия</li> </ul>	С,О	<p>Для открытых лестниц ширина проступней и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4м, от 0,12 до 0,15м</p> <p>Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней.</p> <p>Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8-0,9 м шириной 0,3-0,5м</p> <p>Выделить контрастом 1 и последнюю ступеньку лестницы</p> <p>Оборудовать нормативными поручнями</p>	ТСР,ремонт, орг.меры
1.5	Пандус (наружный)	нет						
1.6	Автостоянка	нет						

	и парковка							
	ОБЩИЕ требования к зоне						<p>Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы учреждения ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875. СП 59.13330.2012 п. 4.1.3;</p> <p>Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МНГ по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта СП 59.13330.2012 п.4.1.3.</p> <p>Каждое выделяемое машино – место должно обозначаться дорожной разметкой и кроме того на участке около здания- дорожными знаками, выполняемым на вертикальной поверхности ( стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0м.</p>	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		11-21	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности территории оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности необходимо создать систему информационной поддержки МГН на всех путях движения, обустроить парковочные места для автомобилей инвалидов, назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:  
2.Центрального входа (входов) №1 в здание (группы 6,7)**

МБДОУ «Детский сад №98» г. Сыктывкар, Маяковского 7/1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	№22	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие твердого нескользкого покрытия;</li> <li>- нарушена целостность покрытия;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова персонала;</li> <li>- отсутствуют знаки доступности.</li> <li>- высота ступенек от 2 см до 10см.</li> <li>- отсутствует тактильная полоса перед лестницей</li> <li>- не выделено контрастным цветом 1 и последняя лесенка</li> <li>- отсутствуют поручни</li> </ul>	О,С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м и шириной 0,3-0,5м;</li> <li>- установка табличек на языке Брайля;</li> <li>- покраска контрастным цветом первой и последней ступени лестницы;</li> <li>- ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15м;</li> <li>- ремонт покрытия;</li> <li>-установка кнопки вызова не выше 0,8м от уровня пола..</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№22	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует навес, водоотвод, подогрев поверхности покрытия;</li> <li>- отсутствует на доступной высоте и на доступном языке информация с названием учреждения и всей информации об ОСИ для МНГ;</li> <li>- отсутствует тактильная полоса перед дверью</li> <li>- ширина площадки - 4,80 м</li> </ul>	К,О,С,Г,У	<p>Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь:</p> <p>Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия.</p>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия.

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- длина 1,75 м</li> <li>- высота 17см.</li> </ul>		<p>Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2%</p> <p>Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0м или 1,5х1,85м.</p> <p>Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м</p> <p>Ширина просветов дренажных ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м.</p> <p>Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками.</p> <p>Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0, 018м</p> <p>Разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ;</p>	
2.4	Дверь (входная)	есть	22,23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери;</li> <li>- входная дверь состоит из одного полотна шир.0,78м;</li> <li>- имеется порог, превышающий 0,014 м, Высота порога 6см;</li> <li>-ручка ненормативная, без контрастной окраски;</li> </ul>	К,С,О	<ul style="list-style-type: none"> <li>- занизить порог до 0,014мм.</li> <li>- расширить дверной проем (ширина в свету не менее 0,9м);</li> <li>- входную дверь оборудовать доводчиком</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия.	

					- доводчик не отрегулирован		19,5 Нм; - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской. СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	
2.5	Тамбур	есть	№23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- глубина и ширина тамбура не соответствует нормативным размерам. Размеры глубина 1,70м ширина 2,2м.</li> <li>- грязезащитное покрытие не находится на нулевой отметке пола, оно не закреплено на поверхности пола.</li> <li>- порог 6 см.</li> <li>- отсутствует тактильная полоса</li> <li>- просвет дверей 0,78м</li> <li>- по периметру не выделено контрастным цветом дверь</li> <li>- ручка ненормативная, без контрастной окраски</li> </ul>	К,О,С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- глубина тамбуров и тамбур -шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м.</li> <li>- Минимальное свободное пространство между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь.</li> <li>- Свободное пространство у двери со стороны защелки «от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м.</li> <li>- Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола.</li> <li>- замена ручка, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской СП 59.13330.2012 п.5.1.6</li> </ul>	ТСР, ремонт, орг. мероприятия.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли п. 5.1.1., 5.1.6, 5.1.9.	

						<p>СП59.13330.2012. На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения СП 59. 13330. 2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов)</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ ТСР, Ремонт, Орг. мероприятия.
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД	1	22-23	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа №1 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН, разместить информацию (навигацию) о пути движения МГН к доступному для них входу, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:  
2. входа (входов) в здание (группа №9)**

МБДОУ «Детский сад №98» г. Сыктывкар, Маяковского 7\1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	№26-27	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствуют перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы;</li> <li>- отсутствие окраски контрастным цветом первой и последней ступени лестницы;</li> <li>- отсутствие поручней с не травмирующим окончанием;</li> <li>- высота ступенек высота ступенек от 11 до 25 см.</li> <li>- ширина марша лестницы 1,68 м</li> <li>- отсутствие твердого нескользкого покрытия;</li> <li>- нарушена целостность покрытия;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова персонала.</li> </ul>	О,С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9м шириной 0,3 – 0,5м;</li> <li>- установить табличку на языке Брайля;</li> <li>- покраска контрастным цветом первой и последней ступени лестницы;</li> <li>- установка поручней с не травмирующим окончанием (расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0м)</li> <li>- высота ступенек для открытых лестниц- ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4м, от 0,12 до 0,15м;</li> <li>- установка твердого нескользкого покрытия;</li> <li>- установки кнопки вызова персонала.</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№28	<ul style="list-style-type: none"> <li>-отсутствие нескользкого покрытия</li> <li>- нарушена целостность покрытия</li> <li>- площадка длина 1,38 м</li> </ul>	К,О,С,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить твердое нескользкое покрытие;</li> <li>- ремонт покрытия;</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг.

					- ширина 1,68м		- установить индукционную петлю для связи с персоналом; - оказание ситуативной помощи.	мероприятия
2.4	Дверь (входная)	есть		28,30	-Ширина входной двери 0,78м - отсутствует на доступной высоте и на доступном языке информация с названием учреждения и всей информации об ОСИ для МГН; -отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери; - имеется порог, высотой 5см. - ручка ненормативная, без контрастной окраски;	К,О,С,Г,У	- разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ; - установка поручней с не травмирующим окончанием; - занизить порог до 0,014мм; -расширить дверной проем не менее 1,2м.; -окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом и краев дверного проема; -замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской.	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
2.5	Тамбур	есть		№29	- тамбур №1 глубина и ширина тамбура 1,32м x 1,30м - дверь 78 см - отсутствует грязезащитное покрытие - порог от 3см до 5 см - отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери - ненормативные ручки Тамбур №2 глубина и ширина тамбура 1,40м x 1,12м - дверь – 78см - отсутствует тактильная полоса	К,О	-технически невозможно расширить глубину и ширину тамбура; -оказание ситуационной помощи; -установить твердое нескользящее покрытие;	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,Г,С,У	В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к	

							<p>поверхности земли п. 5.1.1., 5.1.6, 5.1.9. СП59.13330.2012. На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения</p> <p>СП 59. 13330. 2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов)</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание №2	ВНД	2	26-30	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа №2 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН, разместить информацию (навигацию) о пути движения МГН к доступному для них входу, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:  
2. входа (входов) в здание №3 (группы №4)**

МБДОУ «Детский сад №98» г.Сыктывкар, Маяковского 7\1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	№31	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина лестничного марша 2,10м</li> <li>- отсутствуют перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы;</li> <li>- отсутствует табличка на языке Брайля;</li> <li>- отсутствие окраски контрастным цветом первой и последней ступени лестницы;</li> <li>- отсутствие поручней с не травмирующим окончанием;</li> <li>- высота ступенек от 7см до 10 см</li> <li>- отсутствие твердого нескользкого покрытия;</li> <li>- нарушена целостность покрытия;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова персонала.</li> </ul>	О,С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9м шириной 0,3 – 0,5м;</li> <li>- установить табличку на языке Брайля;</li> <li>- покраска контрастным цветом первой и последней ступени лестницы;</li> <li>- установка поручней с не травмирующим окончанием (расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0м)</li> <li>- высота ступенек для открытых лестниц- ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4м, от 0,12 до 0,15м;</li> <li>- установка твердого нескользящего покрытия;</li> <li>- установки кнопки вызова персонала.</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№31	-отсутствие нескользкого покрытия - нарушена целостность покрытия - размер площадки перед дверью 2 x 2м	К,О,С	- установить твердое нескользящее покрытие; - ремонт покрытия; - установить индукционную петлю для связи с персоналом; - оказание ситуативной помощи.	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
2.4	Дверь (входная)	есть		№31	-Ширина входной двери не соответствует нормам – 78 см; - отсутствует на доступной высоте и на доступном языке информация с названием учреждения и всей информации об ОСИ для МГН; -отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери; - имеется порог, высотой 5-6 см, - ручка ненормативная, без контрастной окраски; .	К,О,С,Г,У	- разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ; - занизить порог до 0,014мм; -расширить дверной проем не менее 0,9м.; - установка кнопки «вызов персонала» на 0,8 от земли; Входную дверь оборудовать доводчиком 19,5 Нм; -окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом и краев дверного проема; -замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской.	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
2.5	Тамбур	есть		№32	Тамбур№1 глубина и ширина тамбура1,28 x 1,44м; ; - отсутствует грязезащитное покрытие - дверь 78 см - отсутствует окраска контрастным цветом периметр двери - порог 5 см. Тамбур №2 Глубина и ширина тамбура 1,50 x 1,20 - отсутствует грязезащитное покрытие	К,О	-технически невозможно расширить глубину и ширину тамбура; -оказание ситуационной помощи; -установить твердое нескользящее покрытие;	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

					- дверь 78 см.			
	ОБЩИЕ требования к зоне						<p>В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли п. 5.1.1., 5.1.6, 5.1.9. СП59.13330.2012.</p> <p>На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения СП 59. 13330. 2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов)</p>	



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание №3	ВНД	3	31,32	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа №3 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН, разместить информацию (навигацию) о пути движения МГН к доступному для них входу, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:  
2. входа (входов) в здание №4 (группа №2,3)**

МБДОУ «Детский сад №98» г.Сыктывкар, Маяковского 7\1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4	№33	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствуют перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы;</li> <li>- отсутствует табличка на языке Брайля;</li> <li>- отсутствие окраски контрастным цветом первой и последней ступени лестницы;</li> <li>- отсутствие поручней с не травмирующим окончанием;</li> <li>- высота ступенек от 10 до 13 см</li> <li>- отсутствие твердого нескользкого покрытия;</li> <li>- нарушена целостность покрытия;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова персонала</li> <li>- ширина лестницы 2,90м</li> </ul>	О,С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9м шириной 0,3 – 0,5м;</li> <li>- установить табличку на языке Брайля;</li> <li>- покраска контрастным цветом первой и последней ступени лестницы;</li> <li>- установка поручней с не травмирующим окончанием (расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0м)</li> <li>- высота ступенек для открытых лестниц- ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4м, от 0,12 до 0,15м;</li> <li>- установка твердого нескользящего покрытия;</li> <li>- установки кнопки вызова персонала.</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет						

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№33	<ul style="list-style-type: none"> <li>- входная площадка 2,90м x 1,50м</li> <li>- отсутствие твердого нескользкого покрытия;</li> <li>- нарушена целостность покрытия;</li> <li>- отсутствуют тактильные средства перед дверью;</li> </ul>	К,О,С,Г	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить твердое нескользящее покрытие;</li> <li>- ремонт покрытия;</li> <li>- установить индукционную петлю для связи с персоналом;</li> <li>- оказание ситуативной помощи.</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
2.4	Дверь (входная)	есть		№33	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ширина входной двери 0,78м</li> <li>- порог 6см;</li> <li>-нет смотровой панели;</li> <li>- отсутствует на доступной высоте и на доступном языке информация с названием учреждения и всей информации об ОСИ для МГН;</li> <li>-отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери;</li> <li>- ручка ненормативная, без контрастной окраски;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ;</li> <li>- занизить порог до 0,014мм;</li> <li>-расширить дверной проем не менее 0,9м.;</li> <li>-окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом и краев дверного проема;</li> <li>-замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской.</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
2.5	Тамбур	есть		№34-35	<p>Тамбур</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>глубина и ширина тамбура 1,75 x 2,35м;</li> <li>- отсутствует грязезащитное покрытие</li> <li>- порог 6см</li> <li>- отсутствует тактильная полоса</li> <li>- дверь шириной 78см</li> </ul>	К,О	<ul style="list-style-type: none"> <li>-технически невозможно расширить глубину и ширину тамбура;</li> <li>-оказание ситуационной помощи;</li> <li>-установить твердое нескользящее покрытие;</li> <li>-расширить дверной проем не менее 0,9м.</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне				.		<p>В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли п. 5.1.1., 5.1.6, 5.1.9. СП59.13330.2012. На входных группах должно</p>	

							<p>быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения СП 59.13330.2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов)</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 4	ВНД	4	33-35	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа №4 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН, разместить информацию (навигацию) о пути движения МГН к доступному для них входу, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:  
2. входа (входов) в здание №5 (группа №1)**

МБДОУ «Детский сад №98» г.Сыктывкар, Маяковского 7\1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет						
2.4	Дверь (входная)	есть		№36.1 36.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ширина входной двери 75см.</li> <li>- отсутствует на доступной высоте и на доступном языке информация с названием учреждения и всей информации об ОСИ для МГН;</li> <li>-отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери;</li> <li>- имеется порог- 23 см,</li> <li>- ручка ненормативная, без контрастной окраски;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ;</li> <li>- установка поручней с не травмирующим окончанием;</li> <li>- занизить порог до 0,014мм;</li> <li>-расширить дверной проем не менее 1,2м.;</li> <li>- установка кнопки «вызов персонала» на 0,8 от земли;</li> <li>Входную дверь оборудовать доводчиком 19,5 Нм;</li> <li>-окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом и краев дверного проема;</li> <li>-замена ручки, на ручку нажимного действия</li> </ul>	ТСП, Ремонт, орг. мероприятия

							прямоугольной формы, с контрастной окраской.	
2.5	Тамбур	есть		37	<ul style="list-style-type: none"> <li>- глубина и ширина тамбура 1,70 x 2,30м</li> <li>- отсутствует грязезащитное покрытие</li> <li>- порог 6 см</li> <li>- отсутствует тактильная полоса</li> <li>- нет контрастной окраски двери по периметру</li> </ul>	К,О,С	<ul style="list-style-type: none"> <li>-технически невозможно расширить глубину и ширину тамбура;</li> <li>-оказание ситуационной помощи;</li> <li>-установить твердое нескользящее покрытие;</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне				.		<p>В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли п. 5.1.1., 5.1.6, 5.1.9. СП59.13330.2012.</p> <p>На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения СП 59. 13330. 2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов)</p>	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание №5	ВНД	5	36.1 36.2 37	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Состояние доступности входа №5 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН, разместить информацию (навигацию) о пути движения МГН к доступному для них входу, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).



**I Результаты обследования:**  
**2. входа (входов) в здание №6 (группа №5)**

МБДОУ «Детский сад №98» г.Сыктывкар, Маяковского 7\1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	№38	-отсутствие нескользкого покрытия - нарушена целостность покрытия - размер площадки 1,90м x 2,20м - отсутствует информация об ОСИ - высота площадки 14 см	К,О,С	- установить твердое нескользящее покрытие; - ремонт покрытия; - установить индукционную петлю для связи с персоналом; - оказание ситуативной помощи.	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
2.4	Дверь (входная)	есть		№38	-Ширина входной двери 0,78м -нет кнопки вызова персонала - отсутствует на доступной высоте и на доступном языке информация с названием учреждения и всей информации об ОСИ для МГН; -отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери; - имеется порог бсм. - ручка ненормативная, без контрастной окраски; - входная дверь не оборудована доводчиком 19,5 Нм.	К,О,С,Г,У	- разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ; - занизить порог до 0,014мм; -расширить дверной проем не менее 0,9м.; - установка кнопки «вызов персонала» на 0,8 от земли; Входную дверь оборудовать доводчиком 19,5 Нм; -окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

							контрастным цветом и краев дверного проема; -замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской.	
2.5	Тамбур	есть		№39 39.1	Тамбур №1 - длина 1,25м ширина 1,60м - отсутствует грязезащитное покрытие - дверь 78см Тамбур №2 - длина 1,32м ширина 1,09м - отсутствует грязезащитное покрытие - пороги от 3 до 6 см. - отсутствуют тактильные полосы - дверь 78см. - отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери	К,О,С	- занизить порог до 0,014м; - расширить дверной проем (ширина в свету не менее 0,9м); - нанесение тактильных средств; - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской; - окраска решетки контрастным цветом СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне						В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли п. 5.1.1., 5.1.6, 5.1.9. СП59.13330.2012. На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения СП 59. 13330. 2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или	

							звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание №6	ВНД	6	38 39 39.1	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа №6. оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН, разместить информацию (навигацию) о пути движения МГН к доступному для них входу, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:**  
**2. входа (входов) в здание: №7 (склад продуктов)**

МБДОУ «Детский сад №98» г.Сыктывкар, Маяковского 7\1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	7					
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№40	-отсутствие нескользкого покрытия - нарушена целостность покрытия -ширина площадки 2м x 2м - высота 15 см. - отсутствует тактильная полоса	К,О,С	- установить твердое нескользящее покрытие; - ремонт покрытия; - установить индукционную петлю для связи с персоналом; - оказание ситуативной помощи.	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
2.4	Дверь (входная)	есть		№40	-Ширина входной двери не соответствует нормам – 78 см. -нет кнопки вызова персонала - отсутствует на доступной высоте и на доступном языке информация с названием учреждения и всей информации об ОСИ для МГН; -отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери; - имеется порог 5 см, - ручка ненормативная, без контрастной окраски; - входная дверь не оборудована доводчиком 19,5 НР.	К,О,С,Г,У	- разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ; - занизить порог до 0,014мм; -расширить дверной проем не менее 0,9м.; - установка кнопки «вызов персонала» на 0,8м от земли; Входную дверь оборудовать доводчиком 19,5 Нм; -окраска дверей контрастным цветом по	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

							<p>периметру, выделение контрастным цветом и краев дверного проема;  -замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской.</p>	
2.5	Тамбур	есть			<p>Тамбур №1  - длина 1,30м ширина 1,60м  - отсутствует грязезащитное покрытие  - дверь 78см  Тамбур №2  - длина 1,35м ширина 1,09м  - отсутствует грязезащитное покрытие  - пороги от 3 до 6 см.  - отсутствуют тактильные полосы  - дверь 78см  - отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери  - ручка ненормативная, без контрастной окраски</p>	К,О,С,Г,У	<p>- занизить порог до 0,014м;  - расширить дверной проем (ширина в свету не менее 0,9м);  - нанесение тактильных средств;  - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема;  - замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской;  - окраска решетки контрастным цветом  СП 59.13330.2012 п. 5.1.6</p>	ТСП, Ремонт, орг. мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне						<p>В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли п. 5.1.1., 5.1.6, 5.1.9.  СП59.13330.2012.  На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения  СП 59. 13330. 2012 п. 8.3.3  на входах для посетителей должны</p>	

							обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов)	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание №7	ВНД	7	40	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа в склад продуктов оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН, разместить информацию (навигацию) о пути движения МГН к доступному для них входу, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).



**I Результаты обследования:  
2. входа (входов) в здание №8 (группа №8)**

МБДОУ «Детский сад №98» г.Сыктывкар, Маяковского 7\1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	8	№ 41	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствуют перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы;</li> <li>- отсутствует табличка на языке Брайля;</li> <li>- отсутствие окраски контрастным цветом первой и последней ступени лестницы;</li> <li>- отсутствие поручней с не травмирующим окончанием;</li> <li>- высота ступенек от 10 до 15см</li> <li>- отсутствие твердого нескользкого покрытия;</li> <li>- нарушена целостность покрытия;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова персонала</li> </ul>	О,С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9м шириной 0,3 – 0,5м;</li> <li>- установить табличку на языке Брайля;</li> <li>- покраска контрастным цветом первой и последней ступени лестницы;</li> <li>- установка поручней с не травмирующим окончанием (расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0м)</li> <li>- высота ступенек для открытых лестниц- ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4м, от 0,12 до 0,15м;</li> <li>- установка твердого нескользящего покрытия;</li> <li>- установки кнопки вызова персонала.</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет						

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№41	<ul style="list-style-type: none"> <li>-отсутствие нескользкого покрытия</li> <li>- нарушена целостность покрытия</li> <li>- размер площадки 0,93м x 0,93м</li> <li>- отсутствует тактильная полоса</li> </ul>	К,О,С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить твердое нескользящее покрытие;</li> <li>- ремонт покрытия;</li> <li>- установить индукционную петлю для связи с персоналом;</li> <li>- оказание ситуативной помощи.</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
2.4	Дверь (входная)	есть			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ширина входной 78 см;</li> <li>-нет смотровой панели;</li> <li>-нет кнопки вызова персонала и знак «инвалид»</li> <li>- отсутствует на доступной высоте и на доступном языке информация с названием учреждения и всей информации об ОСИ для МГН;</li> <li>-отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери;</li> <li>- имеется порог 7 см,</li> <li>- отсутствие поручней;</li> <li>- ручка ненормативная, без контрастной окраски;</li> <li>- входная дверь не оборудована доводчиком 19,5 Нм.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ;</li> <li>- занизить порог до 0,014мм;</li> <li>-расширить дверной проем не менее 0,9м.;</li> <li>- установка кнопки «вызов персонала» на 0,8 от земли;</li> <li>Входную дверь оборудовать доводчиком 19,5 Нм;</li> <li>-окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом и краев дверного проема;</li> <li>-замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской.</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
2.5	Тамбур	есть		42	<ul style="list-style-type: none"> <li>- глубина и ширина тамбура 1,75 x 2,35м</li> <li>- отсутствует грязезащитное покрытие</li> <li>- порог 7 см</li> <li>- отсутствует тактильная полоса</li> <li>- ручка ненормативная, без контрастной окраски</li> </ul>	К,О,С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- занизить порог до 0,014м;</li> <li>- расширить дверной проем (ширина в свету не менее 0,9м);</li> <li>- нанесение тактильных средств;</li> <li>- окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема;</li> <li>- замена ручки, на ручку нажимного действия</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

							<p>прямоугольной формы, с контрастной окраской;  - окраска решетки контрастным цветом  СП 59.13330.2012 п. 5.1.6</p>	
	<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>						<p>В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли п. 5.1.1., 5.1.6, 5.1.9.  СП59.13330.2012.  На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения  СП 59. 13330. 2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход  (при наличии нескольких входов)</p>	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 8	ВНД	8	41-42	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа №8 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН, разместить информацию (навигацию) о пути движения МГН к доступному для них входу, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:  
 2.Центрального входа (входов) №9 в здание**

МБДОУ «Детский сад №98» г. Сыктывкар, Маяковского 7/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет						
2.4	Дверь (входная)	есть	9	№22 22.1 22.2	- входная дверь состоит из одного полотна (ширина 76см); - имеется порог (высота 10см); - отсутствует на доступной высоте и на доступном языке информация с названием учреждения и всей информации об ОСИ для МГН; - отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери; - ручка ненормативная, без контрастной окраски; - отсутствие кнопки вызова персонала;	К, С, О, Г, У	- разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ; - расширить дверной проем (ширина в свету не менее 0,9м); - занизить порог до 0,014м; - установка кнопки вызова персонала на 0,8м от земли; - отрегулировать доводчик, обеспечить усилие открытие д вокраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; 9 замена ручки, на ручку нажимного действия	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия.

							прямоугольной формы, с контрастной окраской СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						<p>В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли п. 5.1.1., 5.1.6, 5.1.9. СП59.13330.2012. На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения СП 59. 13330. 2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов).</p>	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание №9	ВНД	9	22 22.1 22.2	ТСР, Ремонт, Орг. мероприятия.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа №9 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН, разместить информацию (навигацию) о пути движения МГН к доступному для них входу, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:  
3. Эвакуационные выходы групп №8,6,3**

МБДОУ «Детский сад №98» г.Сыктывкар, Маяковского 7\1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Лестница (наружная)	есть		№43 44 45	- отсутствие окраски контрастным цветом первой и последней ступени лестницы; - ширина лестничного марша 80см; - отсутствие поручней с не травмирующим окончанием (высота поручней 50/117см); - высота подступенка 22см не соответствует нормативам доступности, установленным для инвалидов (О, С); - открытые подступенки	О, С	- покраска контрастным цветом первой и последней ступени лестницы; - установка поручней на высоте 0,45м и 0,9м с не травмирующим окончанием (расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0м); - высота ступенек для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
3.2	Пандус (наружный)	нет						
3.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- размер площадки перед дверью 1,89м x 2,02м - площадка при намокании скользкая; - отсутствуют тактильные средства перед дверью	О, С,	- нанесение тактильных средств перед дверью; - установить навес и водоотвод	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
3.4	Дверь (входная)	есть			- входная дверь шириной 80 см ; - имеется порог (высота 12см) - отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери; - ручка ненормативная, без контрастной	К, С, О, Г, У	- расширить дверной проем (ширина в свету не менее 0,9м); - занизить порог до 0,014м; - отрегулировать доводчик,	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия



					окраски - предупреждающий знак «желтый круг»		обеспечить усилие открытие д окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; 9 замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	
	ОБЩИЕ требования к зоне						В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли п. 5.1.1., 5.1.6, 5.1.9. СП59.13330.2012. На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения СП 59. 13330. 2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов)	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Эвакуационные выхода	ВНД		43 44 45	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности эвакуационных групп № 8,6,3 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН, разместить информацию (навигацию) о пути движения МГН к доступному для них входу, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:  
2. входа (входов) №10 (пищеблок)**

МБДОУ «Детский сад №98» г.Сыктывкар, Маяковского 7\1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет						
2.4	Дверь (входная)	есть	10	№46	<ul style="list-style-type: none"> <li>- входная дверь состоит из одного полотна (ширина 78см);</li> <li>- имеется порог (высота 8см);</li> <li>- отсутствует на доступной высоте и на доступном языке информация с названием учреждения и всей информации об ОСИ для МГН;</li> <li>- отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери;</li> <li>- ручка ненормативная, без контрастной окраски;</li> <li>- отсутствие кнопки вызова персонала;</li> <li>- доводчик не отрегулирован</li> </ul>	К, С, О, Г, У	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ;</li> <li>- расширить дверной проем (ширина в свету не менее 0,9м);</li> <li>- занизить порог до 0,014м;</li> <li>- установка кнопки вызова персонала на 0,8м от земли;</li> <li>- отрегулировать доводчик, обеспечить усилие открытие</li> </ul>	Ремонт; Индивидуальное решение с ТСП; Организационные мероприятия
					<ul style="list-style-type: none"> <li>д</li> <li>в окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема;</li> </ul>			

							- замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской СП 59.13330.2012 п. 5.1.6	
2.5	Тамбур	есть	№47 48 49	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина 2,40м; глубина 2,20м</li> <li>- входная дверь состоит из одного полотна (ширина 78см);</li> <li>- имеется порог (высота 5см);</li> <li>- отсутствуют тактильные средства перед дверью;</li> <li>- отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери;</li> <li>- ручка ненормативная, без контрастной окраски</li> </ul>	К, О, С, Г, У	<ul style="list-style-type: none"> <li>- понизить порог до 0,014м;</li> <li>- расширить дверной проем (ширина в свету не менее 0,9м);</li> <li>- нанесение тактильных средств;</li> <li>- окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема;</li> <li>- замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской СП 59.13330.2012 п. 5.1.6</li> </ul>	Ремонт; Индивидуальное решение с ТСП; Организационные мероприятия	
	ОБЩИЕ требования к зоне						<p>В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли п. 5.1.1., 5.1.6, 5.1.9.</p> <p>СП 59.13330.2012. На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения</p> <p>СП 59.13330.2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный</p>	

							вход (при наличии нескольких входов).	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание №10	ВНД	10	46-49	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа №10 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН, разместить информацию (навигацию) о пути движения МГН к доступному для них входу, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ «Детский сад №98» г.Сыктывкар, Маяковского 7\1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		№50 - 59	<p>Ширина коридора от 1,05м до 1,40м., доступ на второй этаж невозможен. Зона ожидания отсутствует.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует мнемосхема;</li> <li>-нет соответственных знаков для МГН колясочников информации о схеме движения по зданию МБДОУ с указанием доступных мест общего пользования;</li> <li>- нет выделенной зоны для собаки-поводыря;</li> <li>-высота порогов составляет 3-4см;</li> <li>-нет предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы:</li> </ul> <p>На расстоянии 0,6м до объекта информации, визуальной – в виде контрастно-окрашенной поверхности, световых маячков, тактильно-рельефная поверхность;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при движении по коридору инвалиду на кресле – коляске не будет обеспечено минимальное пространство для поворота на 90° и разворота на 180°</li> </ul>	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разработать и разместить доступную для МГН, в том числе инвалидов колясочников, информацию схемы движения инвалидов по зданию МБДОУ с указанием доступных мест общего пользования;</li> <li>- установка мнемосхемы на первом этаже;</li> <li>- выделить место для собаки – поводыря;</li> <li>-уменьшить высоту порогов до 0,014м;</li> <li>- нанести предупредительную информацию о препятствиях(перед дверными проемами и входами на лестницы:</li> <li>На расстоянии 0,6 до объекта информации, визуальной – в виде контрастно окрашенной поверхности, световых маячков, тактильно – рельефная поверхность;</li> <li>-установить горизонтальные</li> </ul>	ТСП, Ремонт, орг. мероприятия.

							поручни вдоль стен.	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нет тактильных предупреждающих указателей, контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед лестницей;</li> <li>- отсутствует контрастная маркировка на первой и последней ступени лестницы;</li> <li>-нет непрерывного поручня перил с внутренней стороны лестницы по всей ее высоте;</li> <li>- отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3м (0,27 до 0,33м) и имеют не травмирующее завершение;</li> <li>-отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил.</li> <li>- ширина лестницы 1,18м</li> <li>- высота ступеньки 13 см</li> <li>- отсутствуют обозначения этажей</li> </ul>	О,С,У	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сделать тактильные предупреждающие указатели, контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед лестницей;</li> <li>-контрастная маркировка первой и последней ступени лестницы;</li> <li>-оборудовать перила с внутренней стороны непрерывными поручнями округлого сечения диаметром 0,04-0,06 с двух сторон лестницы;</li> <li>- оборудовать завершающими горизонтальными поручнями длиннее марша лестницы на 0,3 м.</li> <li>-оборудовать предупредительные полосы об окончании перил;</li> <li>- оказание ситуационной помощи.</li> </ul>		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	№59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- на доступной для инвалидов высоте нет информации назначения помещений, в понятном, едином стиле;</li> <li>- отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери;</li> <li>- ширина дверного проема 78 см</li> <li>-имеются пороги 3-4 см;</li> <li>-дверные ручки ненормативные, без контрастной окраски.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разместить перед дверями на доступной высоте 1.35 – 1.40м, в едином стиле информацию для МГН (на языке Брайля);</li> <li>- выделение контрастным цветом дверных проемов;</li> <li>-расширить дверной проем до 0,9 и более;</li> <li>- занизить пороги до 0,014м;</li> <li>-заменить ручки, на ручки</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия	



							нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		55 55.1	- отсутствуют зоны безопасности, в которых могут находиться МГН до прибытия спасательных служб; -на планах эвакуации из здания не обозначены зоны безопасности для МГН; - отсутствуют знаки обозначений E21	К,О,С,Г,У	- оборудовать зоны безопасности, в которых могут находиться МГН до прибытия спасательных служб; - установить для зон безопасности селекторную связь (визуальную, текстовую); -разработать планы эвакуации из здания, на которых будут обозначены зоны безопасности для МГН;	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия.
	ОБЩИЕ требования к зоне						- на 1 этаже, где будут посетители, следует предусматривать зоны отдыха и ожидания на 2 – 3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25-30м СП 59 13330.2012. п. 6.2.5. - следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье; - места постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от	

						<p>эвакуационных выходов из помещений зданий наружу п.6.2.20 СП 59.13330.2012</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- если с каждого из этажей здания, сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями</li></ul> <p>п.6.2.25 СП 59 13330.2012</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- необходимо: - разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026;</li><li>- подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.</li><li>- изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне, мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием</li></ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ВНД		№50 - 59	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

Комментарий к заключению:

Состояние доступности путей движения оценено, как временно недоступное для инвалидов категорий (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания помощи в экстренных случаях и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
МБДОУ «Детский сад №98» г.Сыктывкар, Маяковского 7\1 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		№ 60 61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- в кабинетах мебель размещена неправильно, подходы к различному оборудованию и мебели ограничены;</li> <li>- нет индукционной петли для донесения информации категории инвалидов Г;</li> <li>- отсутствие донесения информации для категории инвалидов С, Г;</li> <li>- отсутствие сурдоперевода</li> </ul>	К, О, С, Г, У	<ul style="list-style-type: none"> <li>- приобрести индукционную петлю для донесения информации категории инвалидов Г;</li> <li>-приобрести лупу</li> <li>-увеличитель;</li> <li>-организация сурдоперевода;</li> <li>- разместить правильно мебель в кабинетах подходы к оборудованию и мебели – не менее 0,9м;</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания Муз.зал Физ.зал Группа, спальня, приемная	есть		№ 62- 67	<p><i>Группа:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нет специальных выделенных мест для МГН (К,О - ближе к выходу);</li> <li>- отсутствует разметка места для людей на кресло-колясках;</li> <li>- нет индукционной петли для донесения информации категории инвалидов Г;</li> <li>- отсутствие сурдоперевода;</li> </ul> <p><i>Спальня:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нет специальных выделенных спальных мест для МГН (К,О,С - ближе к выходу);</li> <li>- отсутствие кнопки вызова персонала;</li> </ul> <p><i>Музыкальный зал:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нет специальных выделенных мест для</li> </ul>	К, О, С, Г, У	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оборудовать специальные выделенные места для МГН;</li> <li>- выделить разметкой места для людей на кресло-колясках;</li> <li>- установить индукционную петлю для донесения информации категории инвалидов Г;</li> <li>-организация сурдоперевода;</li> <li>- установить в спальне кнопку вызова персонала</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

					МГН (К,О - ближе к выходу); - отсутствует разметка места для людей на кресло-колясках; - нет индукционной петли для донесения информации категории инвалидов Г;			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						В образовательных учреждениях для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. СП 59.13330.2012 п.8.2. Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При	

							размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. СП 59 13330.2012. п. 6.2.6.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ВНД		60-61	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
Зальная форма обслуживания	ВНД		62-67	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

Комментарий к заключению:

состояние доступности зон целевого обслуживания оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения доступности получения услуг необходимо для обслуживания инвалидов категорий (Г, С) установить специальное оборудование, для инвалидов на креслах – колясках организовать доступ к месту получения услуг. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	НЕТ						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	НЕТ			Не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  
Не требуется.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  
Не требуется

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ «Детский сад №98» ул.Маяковского д.7/1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	11	№68-72	<p><i>Общий туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствуют оборудованные санитарно-гигиенические помещения для МГН;</li> <li>- ширина дверей 68см;</li> <li>- имеется порог (высота 3см);</li> <li>- ширина и глубина кабины 104x180см;</li> <li>- зеркало на высоте 120см;</li> <li>раковина-умывальник не соответствуют требованиям СП 59.13330.2012;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова персонала;</li> <li>- отсутствуют дублирующие информационные таблички;</li> <li>- отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения;</li> <li>- унитаз не закреплен к стене;</li> <li>- отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей;</li> <li>- нет аварийного освещения;</li> <li>- в кабине рядом с унитазом не предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски;</li> <li>- двери открываются внутрь;</li> <li>- у дверей туалетной кабины нет специальных рельефных знаков;</li> </ul>	К, О, С, Г, У	<p>Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для МГН:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина не менее - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9м, порог не более 0,014м;</li> <li>- свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски;</li> <li>- предусмотреть рядом с унитазом пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски</li> <li>- закрепить при помощи прокладок из прочного материала бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины СП 59.13330.2012 п. 5.3.3;</li> <li>- заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности;</li> <li>- смонтировать между</li> </ul>	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- унитаз не имеет автоматический слив воды или слив с кнопочным управлением.</li> <li><i>Туалет в группе:</i></li> <li>- отсутствуют оборудованные санитарно-гигиенические помещения для МГН;</li> <li>- ширина и глубина кабины 60x80см;</li> <li>- зеркало на высоте 74см;</li> <li>- раковины-умывальники не соответствуют требованиям СП 59.13330.2012;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова персонала;</li> <li>- отсутствуют дублирующие информационные таблички;</li> <li>- отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения;</li> <li>- унитаз не закреплен к стене;</li> <li>- отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей;</li> <li>- нет аварийного освещения;</li> <li>- в кабине рядом с унитазом не предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски;</li> <li>- двери открываются внутрь;</li> <li>- унитаз не имеет автоматический слив воды или слив с кнопочным управлением.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны;</li> <li>- установить по периметру туалета в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене;</li> <li>- разместить на высоте 0,8м на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе);</li> <li>- разместить на стене рядом с унитазом диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи;</li> <li>- заменить ручки на дверях на П-образные ручки рычажного типа или П-образные ручки с шириной внутреннего пространства не менее 150мм. (высота от 900 мм до 1100 мм от пола);</li> <li>- выключатели и в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола.</li> <li>- оборудовать помещение туалета системой вызова помощи на боковой стене, на высоте 0,8 м смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи;</li> <li>- разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--

							контрастного цвета размерами 50 x 270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.; - разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определенное для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно)	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Приемная	Есть	65	- есть индивидуальные шкафы для одежды со скамейкой; - высота шкафов 135 см; - отсутствуют рельефные обозначения шкафа.	К,О,С,У	- выделить шкафчики с доступным подходом для детей на креслах – колясках; - выделить шкафчик с нанесением на него рельефного обозначения для инвалидов категории (С).		
	ОБЩИЕ требования к зоне						Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных. При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения п. 5.3.1.СП 59.13330.2012. В доступных кабин	

						<p>(душевых, ванных) и универсальных кабин уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается п. 5.3.9. СП 59.13330.2012.</p> <p>У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабины уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери п.5.3.6. СП 59.13330.2012.</p> <p>Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.</p>
--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно – гигиеническое помещение	ВНД	11	68-72	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

### Комментарий к заключению:

Состояние доступности санитарно – гигиенических помещений на объекте оценено, как временно недоступное для (К, О, С), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения доступности санитарных зон объекта для инвалидов (О, С,), необходимо оборудовать санитарно - гигиенические помещения на каждом этаже. Обустроить санитарно – гигиеническое помещение для инвалидов категории (К) на первом этаже. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**МБДОУ «Детский сад №98» Маяковского 7/1**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		№ 73-74	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории;</li> <li>- отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности;</li> <li>- отсутствует комплексная система информации и сигнализации об опасности;</li> <li>- отсутствует информация на доступном понятном языке</li> </ul>	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями п.п. 5.5.1. СП 59.13330.2012;</li> <li>- оборудовать пиктограммами места обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом;</li> <li>- нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки всех дверей п.п.5.5.8.СП59.13330.2012;</li> <li>- выделить краевые (верхние и нижние) ступени лестницы и края пандуса цветом и фактурой;</li> <li>- установить системы средств информации и сигнализации об опасности;</li> <li>- подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую</li> </ul>	



							<p>сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете</p> <p>п.п.7.3.3 СП59.13330.2012;</p> <p>- размещать информацию на доступном понятном языке</p>	
6.2	Акустические средства	Нет			<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху;</li> <li>- отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;</li> <li>- отсутствует радиотрансляция в здании</li> </ul>	С,Г	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами;</li> <li>- установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;</li> <li>- оборудовать радиотрансляцией здание</li> </ul>	
6.3	Тактильные средства	нет			<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует информация с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах;</li> <li>- отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях;</li> <li>- отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них;</li> <li>- отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров)</li> </ul>	С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разместить на каждом этаже, рядом с входом, в доступном месте, на контрастном от стены фоне мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля;</li> <li>- разместить рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях;</li> <li>- установить направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них;</li> <li>- разместить тактильную полосу направления движения, состоящую из нескольких параллельных</li> </ul>	

						<p>прямых полос при движении прямо, диагональных полос на поворотах и с квадратными рифами перед преградами и дверьми ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- перед лестницей и пандусом за 0,8-0,9 м (снизу и сверху - на площадке) смонтировать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м с конусообразными рифами. На полу на расстоянии 0,8 м по контуру колонн разместить тактильные полосы шириной 0,5 м с квадратными рифами;</li><li>- разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки и закрепить на высоте от 1,3 до 1,4 м. таблички контрастного цвета размерами выполненные рельефным шрифтом 50 x 270 мм с названием кабинетов, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм. Нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки;</li><li>- разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу</li></ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>						<p>Создание условий доступности услуг должно предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения документов;</li> <li>- для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций</li> <li>- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;</li> <li>- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтур;</li> <li>- вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения</li> </ul>	
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ВНД		73-74	ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
Акустические средства	ВНД			ТСР, Ремонт, орг. мероприятия
Тактильные средства	ВНД			ТСР, Ремонт, орг. мероприятия

### Комментарий к заключению:

Состояние доступности системы информации на объекте оценено, как временно недоступное для МГН, что не обеспечивает полноценного нахождения их на объекте. Для обеспечения полной доступности услуг инвалидам (К, О, С, Г, У) необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию на входе на территорию, в здание, на этажах, а также, разместить информацию об оказании услуг МГН на сайте учреждения. Изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте. Назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
на территории \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ год**

№№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (п состоянию доступности ***
				Содержание работ*	Вид** работ	
1	2	3	4	5	6	7

***Примечание:** структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт  
**ПСД** – подготовка проектно-сметной документации

**Стр** - строительство  
**КР** – капитальный ремонт  
**Рек** – реконструкция  
**Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**  
**адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры**  
**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**  
**на территории \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_ год**

№№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Ф т
				Содержание работ*	Оценка работ**		
1	2	3	4	5	6	7	

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием.

**5. Особые отметки**

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 28 л.
2. Входа (входов) в здание	на 74 л.
3. Путей движения в здании	на 18 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 14 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 10 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 7 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 74 л.

Руководитель рабочей группы  
заведующий МБДОУ «Детский сад №98»  Т.А.Тимкина

Члены рабочей группы:  
Заместитель заведующего по АХЧ  Ю.Н.Шаверина

Старший воспитатель  С.Е.Большакова

В том числе:

Главный специалист по доступной среде КРО ВОИ  Д.Е.Королев

Председатель архитектурно – строительной организации \_\_\_\_\_

Председатель администрации \_\_\_\_\_

Представитель балансодержатель \_\_\_\_\_